

Dlui Roibu Mihail  
Directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat

## Raport

Conform demersului din 17.01.2017 cu privire la studierea formațiunilor de gheață, precum și efectuarea lucrărilor de mentenanță la P/H automatizate Leova, Cantemir, Cahul, Brâzna, Giurgiulești.

În perioada 18-19.01.2017 lucrările au fost efectuate de către specialiștii:

- Specialist principal al Centrului Monitoring Hidrologic D. Cojocaru
- Inginer coordonator al Centrului Monitoring Hidrologic D. Prepelică

au efectuat lucrări conform Demersului, rezultatele sunt descrise în anexele Raportului dat.

Cazac V.  
Șeful Direcției Hidrologie  
23.01.2017


P/H Leova

1. **S-a constatat:** Postul hidrologic Leova este în stare nesatisfăcătoare, construcția de beton a postului este deteriorată, rigla postului este deteriorată, și scările în stare nesatisfăcătoare, DataLogger - ului de tip FIEDLER M4016 nu funcționează.
2. **S-a efectuat.** studierea startului de gheață, gheață fiind stratificată , primul strat – 8 cm, stratul de apă fiind de 12 cm, al doilea 20 cm, și instruirea observatorului privind tehnica securității în timpul rece a anului.
3. **Este necesar:** Reparația capitală a postului, schimbarea riglei deteriorate, reparația și instalarea de urgență a DataLogger-ului de tip FIEDLER M4016.



## P/H Cantemir

1. **S-a constatat:** tubul de protecție pe alocuri este deteriorat.
2. **S-a efectuat:** calibrarea senzorilor, inspectarea și efectuarea lucrărilor de mentenanță, studierea startului de gheață care este stratificată : primul strat -5 cm , stratul de apă fiind de 10 cm, al doilea strat - 20 cm,
3. **Este necesar:** efectuarea lucrărilor de mentenanță în fiecare lună, precum și studierea formațiunilor de gheață o dată la 5 zile.



## P/H Brânza

1. **S-a constatat:** postul este în stare nesatisfăcătoare, o parte din balustradă lipsește, construcția scărilor de beton a postului este în stare foarte rea, rigla este parțial deteriorată.
2. **S-a efectuat:** : calibrarea senzorilor, inspectarea și efectuarea lucrărilor de mentenanță, precum și instruirea observatorului privind exploatarea postului hidrologic automatizat pentru perioada caldă a anului.
3. **Este necesar:** reparația capitală a postului, schimbarea balustradei, schimbarea riglei deteriorate.



## P/H Giurgiulești

1. **S-a constatat:** postul este în stare nesatisfăcătoare, scara de beton a postului este deteriorată, carcasul mirei este deteriorat, lipsesc segmente din riglă.
2. **S-a efectuat:** sa deinstalat o parte din mira hidrologică , și transportată la SHS la depozit.
3. **Este necesar:** reparația totală a postului, schimbarea carcasă mirei, schimbarea riglei deteriorate.



